


Modellieren Sie Teile nach den Zeichnungsvorlagen.

VIERGANGIGE WENDEL

Trasse ist die Wendel mit 2 Umdrehungen mit Hebung 80 mm. Stellen Sie den Anfangswinkel auf 0° ein.



BOGEN V PROFIL

Für Teilbildung verwenden Sie ein Profil, das in zwei Trassen gezogen wird. Jede Trasse bildet selbstständiges Kreisviertel.

