PRISMATISCHE WERKSTÜCKAUFNAHME

A. Bilden Sie auf der Platte P eine Mappe *Prizmatický upínací přípravek* **Prismatische Werkstückaufnahme**.
Bilden Sie einzelne Teile nach Zeichnungsvorlagen. Speichern Sie die Teile in Mappe mit dem Zusammensetzungsnamen.

PRISMATISCHE R WÜRFEL



SCHRAUBE



BÜGEL



B. Bilden Sie Zusammensetzung der prismatischen Werkstückaufnahme für Einstellung von Zylinderteilen

Sie bilden die Zusammensetzung durch schrittweises Einsetzen der einzelnen Teile der Zusammnesetzung und Zufügen der Verbindungen.



C. Bilden Sie bewegliches Montageschema mithilfe des Befehls *Rozložený pohled* **Zerlegte Ansicht**. Animieren Sie Zer- und Zusammenlegung der Zusammensetzung.