

## ABBILDUNG

Für Abbildung der gewünschten Ansicht werden am häufigsten folgende Befehle benutzt:

- **Ansicht umdrehen** – Mausrädchen drücken
- **Ansicht verschieben** - Ctrl + Mausrädchen drücken
- **Zoom auf/aus** - Shift + Mausrädchen drücken –mit Mausrädchen blättern
- **Zoom auf alles**
- **Zoom Fenster**
- **Zoom auf Ausgewähltes**
- **Senkrecht**



Die Arbeit wird schneller, wenn man die Werkzeugtafel **Standartansichte** verwendet, die man im Menü unter dem rechten Mausklick finden kann, falls der Cursor auf die obere Leiste eingestellt ist.

Im oberen teil der grafischen Fläche findet man auch Werkzeuge für Abbildung und Orientierung des Modells.



Im Hauptmenü findet man auch gleichnamige Befehle.



