




KREIS

Versuchen Sie Kotieren zu ändern.




BOGEN

Falls man den Bogen markiert, wird das Radius automatisch kotiert.

Bogenmaße wird kotiert, wenn der Bogen und beide Endpunkte markiert sind.

Winkelkote kann man zugeben, wenn der Mittelpunkt und Endpunkte markiert sind..



HÄCKCHEN AUS KREISEN

Bilden Sie das Modell aus Kreisen und geeigneten Verbindungen.

Modellstärke ist 6mm.

