


# ELEKTROMAGNET



**Elektrické měření**-ohmicky svorka č. 50 proti spodnímu vývodu sil. kontaktu-obvod cívky pomocné vysouvací, svorka č. 50 proti kostře- obvod cívky přidržovací.Po zasunutí jádra do tělesa elektromagnetu se ohmicky změří obvod silového kontaktu.Při závadě se provede výměna elektromagnetu.