

Normy, vzorce, tabulky
Značky pro obvodová schémata Evropa – Severní Amerika


Schématické značky podle DIN EN, NEMA ICS [t-head1-first]

Pdokladem pro níže uvedené porovnání schématických značek byly následující národní / mezinárodní předpisy:

- DIN EN 60617-2 až DIN EN 60617-12
- NEMA ICS 19-2002

Název	DIN EN	NEMA ICS
Vedení, spojení		
Odbočení vodičů	 nebo 09-00-05	 nebo
Spojení vodičů		
Připojovací místo (např. svorka)		
Připojovací řadová svorkovnice (blok svorek)		
Vodič		
Vedení, zamýšlené, plánované do budoucnosti		
Mechanická vazba (propojení) obecně		
Mechanická vazba (propojení) používající se při malých vzdálenostech		
Ohraničovací, oddělovací linie, např. mezi dvěma poli rozváděče		
Ohraničovací linie, např. pro vymezení spínací části		
Stínění		
Zemnění obecně		
Ochranné uzemnění		

Zásuvka a zástrčka, konektorové spojení




Rozpojovací místa, spojky, spojeno



Pasivní součásti

Odpor (rezistor) obecně



Odpor s pevnými odbočkami




Proměnný odpor obecně




Nastavitelný odpor



Odpor s posuvným kontaktem, potenciometr




Vinutí, indukčnost obecně



Vinutí s pevnou odbočkou



Kondenzátor obecně



Kondenzátor s vyvedenou elektrodou



Signalizační přístroje

Vizuální návěští obecně




*s udáním barvy

Světelné návěští obecně



08-10-01



D nebo *

nebo



Bzučák



08-10-11



08-10-10




ABU

*s udáním barvy

Houkačka



08-10-05



HN

Mechanické ovládání



08-12-01


Ruční ovládání obecně



Ovládání stisknutím, tlakem



08-13-05




Ovládání zatáhnutím, tahem



08-13-08



Ovládání otočením



08-13-04



Ovládání klíčem



08-13-13



Ovládání kladkou, nájezdem




08-13-15



Motorový pohon obecně



08-13-20



Spínací mechanismus se spouští (zámek,
volnoběžka)



102-05-04



Ovládání elektromotorem



08-13-26



Ovládač (hřibový) pro nouzové zastavení



08-13-08



Ovládání elektromagnetickou nadproudovou
spouští



08-13-14



Ovládání tepelnou nadproudovou spouští



08-13-25



OL

Ovládání elektromagnetem



08-13-23




Ovládání hladinou kapaliny



08-14-01



Elektromechanické, elektromagnetické ovládání
Elektromechanické ovládání obecně, cívka relé
obecně



× označení přístroje

Elektromechanické ovládání se zvláštními
vlastnostmi, obecně



Elektromechanické ovládání se zpožděním při
přítahu



Elektromechanické ovládání se zpožděním při
odpadnutí kotvy





Elektromechanické ovládání se zpožděním jak při
přítahu, tak při odpadnutí kotvy




Kontakty (spínací prvky)


Zapínací kontakt



Vypínačí kontakt




Přepínačí kontakt s přerušenou dráhou (v klidové
poloze sepnutý)





Zapínací kontakt, který v kontaktním svazku
zapíná s předstihem



Vypínačí kontakt, který v kontaktním svazku
vypíná se zpožděním



Zapínací kontakt, který po aktivování zapíná se
zpožděním



Vypínačí kontakt, který po deaktivování vypíná se
zpožděním



Řídicí (ovládací) přístroje

Tlačítkový spínač (ovládací tlačítko) bez aretace, se samočinným návratem



Tlačítkový ovládač s vypínačím kontaktem, ručně ovládaný stiskem (ovládací tlačítko)




Tlačítkový ovládač se zapínacím a vypínačím kontaktem, ručně ovládaný stiskem



Tlačítkový ovládač s aretací, s jedním zapínacím kontaktem, ručně ovládaný stiskem



Tlačítkový ovládač s aretací, s jedním vypínačím kontaktem, ručně ovládaný úderem (např. hřibové tlačítko)



Polohový spínač se zapínacím kontaktem; koncový spínač se zapínacím kontaktem



Polohový spínač s vypínačím kontaktem; koncový spínač s vypínačím kontaktem



Mechanicky ovládaný tlačítkový spínač se zapínacím kontaktem, zapínací kontakt sepnut



Mechanicky ovládaný tlačítkový spínač s vypínačím kontaktem, vypínací kontakt rozepnuto



Přibližovací (bezdotykový) spínač (vypínačí), ovládaný přiblížením železné součásti



Indukční přibližovací (bezdotykový) spínač (zapínací)



Zařízení citlivé na přiblížení, blokový symbol



Tlakový spínač zapínací (zapíná při nastaveném minimálním tlaku)



Tlakový spínač vypínací (vypíná při nastaveném maximálním tlaku)



Plovákový spínač zapínací



Plovákový spínač vypínací



Spínací přístroje





Stykač (se zapínacími kontakty)




× označení


Trojpólový stykač se třemi tepelnými
(bimetalovými) nadproudovými spouštěmi





Trojpólový odpojovač




Trojpólový výkonový vypínač, jistič





Trojpólový spínač se spínacím mechanismem se
třemi elektromagnetickými spouštěmi, motorový
spouštěč



Pojistka obecně





Transformátory, převodníky proudu



Transformátory se dvěma vinutími



Autotransformátor



Převodník proudu



nebo

Elektrické stroje

Generátor



06-04-01



nebo



Motor obecně



06-04-01



nebo



Motor na stejnosměrný proud obecně



06-04-01



nebo



Motor na střídavý proud obecně



06-04-01



nebo



Asynchronní motor s kotvou nakrátko



06-05-01



Asynchronní motor s kotvou kroužkovou



06-05-03





Polovodičové prvky


Statický vstup





Statický výstup




Negace, znázorněná na vstupu




12-07-01



12-07-02



Dynamický vstup se změnou stavu z 0 na 1 (L/H)



12-07-07




12-07-08

Dynamický vstup s negací se změnou stavu z 1 na 0 (H/L)



12-07-09




12-07-10

Logický prvek AND obecně





12-27-01




12-27-02



Logický prvek OR obecně




Logický prvek NON, invertor





Logický prvek AND s negovaným výstupem,
NAND




Logický prvek OR s negovaným výstupem, NOR





Logický prvek Exclusive OR obecně





RS klopný obvod



Monostabilní prvek, který nelze spustit během
trvání výstupního impulsu, obecně



Zpožďovací prvek, variabilní s údajem hodnoty
nastaveného zpoždění



Polovodičová dioda obecně



Zenerova dioda



Světlo emitující dioda (LED) obecně



Diak




Tyristor obecně



PNP tranzistor



NPN tranzistor, který má kolektor spojený
s pouzdem



nebo

(E)

(C)

(B)

(K) (A) (I)

nebo

(E)

(C)

(B)

ZNAČENÍ VODIČŮ A KABELŮ PODLE NORMY ČSN IEC 446 (33 0165)													
BAREVNÉ ZNAČENÍ ŽIL KABELŮ A VODIČU DO 1000 V		1 žilové		2 žilové		3 žilové		4 žilové		5 žilové		mnohožilové	
Bar. pov.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Nábojový pro pevné upevnění	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nábojový pro pevné upevnění	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pracovní	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Krajní	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Střední	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ochranný	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Směrový	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ostatní	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pracovní	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Krajní	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Střední	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ochranný	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Směrový	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ostatní	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ZNAČENÍ ŽIL SILOVÝCH KABELŮ A VODIČŮ PCDLE NORMY DIN VDE 0293													
Počet vodičů	2G	3G	4G	5G	3G	4G	5G						
	●	●	●	●	●	●	●						

Značení vodičů a svorek

ČSN330160, ČSN330165, ČSN IEC 446, ČSN IEC757
(výtah)

Pro správné připojení přístrojů musíme znát značení vodičů a svorek. Pro dobré rozlišení a správné připojení se používá předepsaných písmenných značení a barev. Ty jsou mezinárodně standardizovány.

Pro naše potřeby si vymezíme několik pojmu:

- Pracovní vodič** - vodič, který slouží k vedení pracovního proudu. Při jeho poruše zařízení nepracuje
- Ochranný vodič** - vodič, který zajišťuje ochranu před nebezpečným dotykem. Při jeho poruše zařízení pracuje, ale při další jiné poruše může být uživateli nebezpečné
- Krajní vodič** - vodič, který je pracovní a má napětí proti střednímu vodiči, v naší síti nn i proti zemi.
- Střední vodič** - vodič vyvedený z uzlu zdroje, je to pracovní vodič, v naší síti nn nemá napětí proti zemi.

- **Vodič PEN** - vodič, který v sobě sdružuje funkce ochranného a středního vodiče. Je to pracovní vodič, ale funkce ochrany je nadřazena funkci středního vodiče. Proto se na něj vztahují předpisy jako na ochranný vodič. Neodborně a zastarale se mu říká "nulák". Tento vodič musí mít nejmenší průřez 10mm² u mědi a 16mm² u hliníku.
- **Uzemňovací vodič** - vodič, který spojuje část zařízení s uzemněním. Barva vodiče se řídí použitím.
- **Fázový vodič** - vodič, který vede napětí některé fáze, je to krajní a pracovní vodič.
- **Náhodný ochranný vodič** - je to vodič tvořený souvislými kovovými neodnímatelnými částmi.

<u>Značení vodičů a svorek</u>					
Název vodiče	Značka vodiče	Značka svorky	Barva holého vodiče		Barva izolovaného vodiče
1. Fáze	L1	U A	Oranžová + jeden černý pruh		Černá nebo hnědá
2. Fáze	L2	V B	Oranžová + dva černé pruhy		Černá nebo hnědá
3. Fáze	L3	W C	Oranžová + tři černé pruhy		Černá nebo hnědá
Střední st	N	N	Světle modrá		Modrá
Kladný	L+	C (+)	Rudá (červená)		Černá nebo hnědá
Záporný	L-	D (-)	Tmavě modrá		Černá nebo hnědá
Střední ss	M	M	Světle modrá		Modrá
Ochranný	PE	PE	Zeleno-žlutá		Zeleno-žlutá

Normou je předepsáno pouze použití zelenožluté na ochranný vodič a modré na střední vodič. Použití barev černé a hnědé pro krajní vodiče je pouze doporučeno.

Pokud se jedná o svorky v zařízení, které se do přívodu vkládá (z jedné strany napětí vstupuje, z druhé vystupuje, např. vypínač) značí se svorky s doplňujícím číslem např. U1, U2. Pak je svorka s číslem 1 vstup, svorka s číslem 2 výstup.

Značení ve zvláštních případech

Kovový obal kabelu použitý jako ochranný vodič se neoznačuje. U plochých vodičů s jednovrstvou izolací která tvoří i vnější plášť (plochá šňůra) je jedna z žil označena zpravidla jinak než barvou (podélným výstupkem apod.) Je určena k použití jako ochranný vodič. Vnitřní fázové spoje elektrických předmětů a zařízení (rozvaděče) by měli být označeny jednou barvou (černou).

Přeznačování barev

Ochranný vodič značený zeleno-žlutou barvou se nesmí přeznačovat ani použít k jiným účelům. Vodič PEN má barvu zeleno-žlutou.

Modrý vodič lze přeznačit a použít jako jiný vodič sítě. Nesmí se přeznačit zeleno-žlutě.

Černý a hnědý vodič lze přeznačit a použít jako jiný vodič sítě. Nesmí se přeznačit zeleno-žlutě.

Zvláštní svorky a vodiče

Uzemňovací svorka E

Svorka pro neuzemněný ochranný vodič PU - od roku 1990 se nepoužívá

Svorka pro vodič PEN - není, vždy se předpokládá rozdělení vodiče PEN nejpozději na svorkách připojeného předmětu na PE a N

Svorka pro odrušenou (bezšumovou) zem TE

Ukostřovací svorka MM i ukostřovací vodič (MM)

Ekvipotenciální svorka CC i ekvipotenciální vodič(CC)

Značka svorky pro připojení vodiče PE:



Značení v obecných případech

Pro značení se používají velká písmena latinské abecedy a arabské číslice spolu se znaky "+" a "-", s výjimkou písmen "I" a "O". Dva koncové body téhož prvku se označí po sobě následujícími čísly např. "1" a "2" přičemž liché číslo je nižší než sudé. Mezilehlé body se rozliší dalšími čísly v přirozeném vzestupném pořadí "3", "4"..., přičemž číslování počíná od vstupní svorky. Pokud je prvek složen z více skupin použije se značení např. U1,U2; V1, V2... nebo 1.1, 1.2; 2.1, 2.2 ... (číslice skupin se oddělují tečkou). Pro značení lze v podstatě použít libovolných písmen, přičemž pro stejnosměrná napětí se doporučují písmena z přední poloviny abecedy.

Kódy barev pro značení barev žil vodičů a kabelů (ČSN IEC 757)

černá - BK	žlutá - YE
hnědá - BN	zelená - GN
červená - RD	modrá - BU

Kombinace zeleno-žlutá se označuje kódem GNYE.

Jsou li různé části označené různými barvami, jsou kódy odděleny znaménkem +.

Například pětižilový kabel se žilami v barvách černé, černé, hnědé, modré, a zelenožluté bude mít kód BK+BK+BN+BU+GNYE.

Značení přístrojů a skupin pomocí odkazů

Vodiče ve svazku a svorky na výkresu musí být označeny. Pokud se vodiče nedají sledovat v celém průběhu musí být označeny na obou koncích. Pro značení prvků bylo vyvinuto několik systémů značení. Dále je popsán systém z ČSN 345506:

=R23.7+RH5.3-X4:14

= [identifikační znak nadřazeného souboru]

R23 [označení nadřazeného souboru] (rozvodna R23)

. [identifikační znak pomocného značení]

7 [pomocné značení] (7. kobka)

+ [identifikační znak souboru]

RH5 [označení souboru] (hlavní rozvaděč RH5)

. [identifikační znak pomocného značení]

3 [pomocné značení] (třetí pole)

- [identifikační znak funkční skupiny]

X4 [označení funkční skupiny] (svorkovnice X4)

: [identifikační znak přípojného místa]

14 [označení přípojného místa] (14. svorka)

Čili tento kód popisuje čtrnáctou svorku svorkovnice X4 umístěné ve třetím poli rozvaděče RH5, který se nachází v sedmé kobce rozvodny R23. Pokud není nebezpečí záměny použije se pouze část kódu například pouze označení svorkovnice a svorky (-X8:5).

Někdy se můžeme setkat s podobným značením:

=U4+ST8-10

=[zařízení]

+[přípojná místa]

-[prvek]

Tato označení a jím podobná pak nalézáme na vodičích svazku. Pro značení vodičů se používá značení:

- potenciálové
- cílové
- směrové
- funkční
- přídavné

Potenciálové: vodiče procházející přes pevná rozpojitelná místa se označují shodně.




Cílové: na začátku spoje se uvede cíl připojení

Směrové: uvedeme označení výchozího místa a označení cíle. Návlečka je nasunuta tak aby označení výchozího místa bylo k němu blíže

Funkční: uvede se označení funkce obvodu (první) a příslušnosti k obvodu (druhé)

Přídavné potenciálové: skládá se ze základního (směrového nebo cílového) značení, doplněného potenciálovým značením.

Přídavné funkční: skládá se ze základního (směrového nebo cílového) značení, doplněného funkčním značením.



Nově se bude používat značení podle ČSN EN 61175, ČSN IEC 750 a ČSN IEC617

Barevné značení vodičů

	HOLÉ -přípojnice	IZOLOVANÉ
L1		
L2		
L3		
N		
C		
D		
M		
PE PEN		

Naslezeno na:

Nebo na: <http://www.moeller.cz/priruckazapojeni/norm006.html>