


ALTERNÁTOR-ROTOR



Pólové hvězdice –lisované nebo frézované a mají drápkové póly lichoběžníkového tvaru.Počet pólů jedné hvězdice bývá 6 nebo 8 (vyjímečně 7) a všechny póly jedné hvězdice mají stejnou polaritu.

Cívka s budícím vinutím-jeho konce jsou připojeny na sběrací kroužky.

Sběrací kroužky-materiál je měď a jsou umístěné na izolační hmotě.Jejich údržba spočívá v případném zarovnání na soustruhu,nebo se dají vyměnit jako náhr.díl.