
## 3D ENTWURF UND 3D ENTWURFVERBINDUNGEN



Für Zeichnen im 3D Entwurf ist Orientierung in Ebenen (Vordere, Obere und Rechte) und im **Hauptkoordinantensystem X,Y, Z** (Triade) sehr wichtig.

Für Auswählen Neu/Teil geben Sie Befehl Entwerfen3D Entwurf ein. Ebene wählen Sie nicht!



## ARBEITSTISCH- und STUHLGERÜST

