



Modellieren Sie den Teil des profilierten Hebels nach der Zeichnungsvorlage. Runden Sie alle nicht markierten Modellkanten mit dem Konstantradius 1,5mm ab.

PROFILIERTER HEBEL

