

# ROTOR



**Kontrola**-lamely komutátoru-obvod vinutí,svod na kostru ( ohmicky, napětím 230 V ).  
Mezizávitový svod v obvodu střídavého magnetu. Valivá ložiska na vůli.